

Polar IR Interface™

INTERFACE INFRAROUGE LA INTERFAZ POR INFRARROJOS L' INTERFACCIA A RAGGI INFRAROSSI


Operating instructions
Gebrauchsleitung
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Istruzioni per l'uso
Manual do usuário
Brugermanual
Brukerveiledning
Bruksanvisning
Käytöohjeet

Product of
Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE

www.polar.fi
www.support.polar.fi

Copyright © 2000-2003 Polar Electro Oy. All rights reserved.
No part of this manual may be used or reproduced in any form
or by any means without prior written permission of Polar Electro
Oy. Polar logo is a registered trademark and Polar IR
Interface and Polar Precision Performance are trademarks of
Polar Electro Oy. Windows is a registered trademark of
Microsoft Corporation.
187050 GEN F

POLAR®



Polar IR Interface is designed for communication between Polar heart rate monitors and Polar software products. No other use is intended or implied. To use the Polar IR Interface for USB port you need Windows® 98, Windows® Me or Windows® 2000 and Polar Precision Performance software version 3.02 or later in your computer. Download the updated Polar Precision Performance software with USB driver from www.polar.fi. You can also order the updated Polar Precision Performance software from Polar Electro Oy, After Sales, Professorintie 5, FIN-90440 Kempele.

GETTING STARTED

1. Install the software. 2. Connect the Interface to the corresponding port of the computer before starting the software. **Note! Do not connect the Interface to the USB port before installing/updating the software to the version 3.02 or later.** 3. After you have prepared your computer and your wristwatch receiver for the data transfer, point the infrared window of the receiver towards the infrared window of the interface. The maximum infrared link distance is 20 cm / 8 inches and the infrared reception angle ±15 degrees. See the illustration on the cover page.

An orange indicator light underneath the Polar logo on the interface flashes when data is being transferred. More detailed information about the Interface installation can be found at the Polar website: www.support.polar.fi

TROUBLESHOOTING

If the communication fails, check first:

- the correct position of the wristwatch receiver with the interface from the illustration.
- if the interface is placed on a shining surface or the surroundings are too bright. This problem may occur near windows.
- if something is blocking the path between the infrared windows of the interface and the wristwatch receiver. Remove the blockage.
- Check that there is no other Infrared device near.

Wristwatch receiver related problems

- Check that the wristwatch receiver is in the connection mode.
- Check if the battery of the wristwatch receiver needs to be replaced (i.e. low battery symbol on the display, □).

English

L'interface infrarouge Polar est conçue pour assurer le transfert de données entre les cardiomètres Polar et les logiciels Polar. Elle n'est destinée à aucun autre usage. Pour utiliser l'interface Infrarouge Polar via le port USB de votre ordinateur, vous devez être sous environnement Windows® 98, Windows® Me ou Windows® 2000 et avoir - au minimum - la version 3.02 du logiciel Polar Precision Performance, ou une version supérieure. Vous trouverez la dernière version du logiciel Polar Precision Performance avec le driver USB sur le site www.polar.fi. Vous pouvez également commander cette dernière version auprès de Polar Electro Oy, After Sales, Professorintie 5, FIN-90440 Kempele.

MISE EN ROUTE

1. Installez le logiciel. 2. Connectez l'interface au port correspondant de votre ordinateur avant d'ouvrir le logiciel.

Remarque ! Ne branchez pas l'interface USB au port USB de votre ordinateur, avant d'avoir installé ou avant d'avoir effectué la mise à jour du logiciel.

3. Après avoir préparé votre ordinateur et votre cardiomètre en vue du transfert des données, dirigez le capteur infrarouge du récepteur vers le capteur infrarouge de l'interface. La distance maximale entre les capteurs infrarouges est de 20 cm et l'angle de réception est de ±15 degrés. Voir l'illustration sur la couverture.

Un voyant orange situé sur l'interface, sous le logo Polar, clignote durant le transfert des données.

DÉPANNAGE

Si vous avez des problèmes de transfert de données, veuillez commencer par vérifier :

- Que la position du récepteur par rapport à l'interface est conforme à l'illustration.
- Que l'interface n'est pas placée sur une surface réfléchissante ou que l'environnement n'est pas trop lumineux. Un rayon de soleil fort ou une table blanche peuvent rendre la communication plus difficile.
- Que rien ne gêne la trajectoire entre les capteurs infrarouges de l'interface et du récepteur. Cette trajectoire doit être dégagée.
- Qu'il n'y a pas d'appareils à infra-rouge à proximité.

Problèmes liés au récepteur

- Vérifiez que le récepteur est en mode connexion.
- Vérifiez l'état de charge de la pile du récepteur.

Français

Problèmes liés à l'ordinateur

- Vérifiez les réglages du logiciel et le câblage.

Si vous utilisez l'Interface Infrarouge via le port série (RS-232), vérifiez:

- Que vous avez choisi le bon port COM dans le logiciel Polar Precision Performance de la manière suivante : Choisissez le menu Options-Préférences-Matériel-Cardiofréquencemètres Polar Série S. A l'aide du bouton Options, ouvrez la fenêtre "Options de Connexion" et assurez-vous que "Utiliser le port Infrarouge interne (Win95 seulement)" n'est pas sélectionné.
- Qu'aucun autre logiciel n'occupe le port COM. Si tel est le cas, désactivez l'autre logiciel pendant la durée d'utilisation de l'interface.
- Les options de port série de votre ordinateur (lignes d'interruption, IRQ; adresse de port).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température de fonctionnement : 0 à +50 °C
- L'interface infrarouge Polar n'est pas étanche. Ne l'exposez pas à l'humidité et ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Vitesse de transmission : 9600 bps pour l'interface port série (RS-232).
- Cette interface est un produit laser de classe 1.
- Cette interface n'est pas compatible avec IrDA.

GARANTIE INTERNATIONALE POLAR

- La présente garantie internationale Polar est émise par Polar Electro Oy pour les acheteurs ayant fait l'acquisition de ce produit dans tous les pays à l'exception des USA et du Canada. Pour ces deux derniers pays la présente garantie internationale Polar est émise par Polar Electro Inc.
- Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. garantissent à l'acheteur initial que ce produit est exempt de défauts liés aux matières premières ou à la fabrication, et ce, pendant un délai de 2 ans à partir de la date d'achat.
- En plus de la Carte de Garantie Internationale, conservez bien votre preuve d'achat.**
- La présente garantie est limitée, elle ne couvre pas la pile du récepteur, ni les boîtiers fêlés ou cassés. Elle ne couvre ni les dommages liés à une mauvaise utilisation ou à une utilisation abusive du produit, ni les dommages liés au non-respect des précautions d'utilisation, ni les accidents. Elle ne couvre pas les mauvais entretien de l'appareil, ni son usage commercial.

- La garantie ne couvre pas les dommages, pertes, dépenses ou frais, directs ou indirects, de portée générale, consécutifs ou particulière, causés ou liés à l'usage du produit. Durant la période de garantie, l'appareil est soit réparé gratuitement, soit remplacé par le service après-vente agréé Polar.
- Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des consommateurs applicables dans le cadre des législations nationales en vigueur, ni les droits des consommateurs à l'encontre du revendeur concernant les litiges liés aux contrats d'achat et de vente.

De Polar IR Interface is ontworpen voor communicatie tussen Polar hartslagmeters en de Polar software en is niet bedoeld of ontworpen voor enig ander gebruik. Om de Polar IR Interface met USB poort te gebruiken, heeft u Windows® 98, Windows® Me of Windows® 2000 en Polar Precision Performance software versie 3.02 of hoger nodig. U kunt de nieuwste versie van de Polar Precision Performance software met USB driver downloaden vanaf www.polar.fi. Als alternatief kunt u ook de nieuwe Polar Precision Performance software bestellen bij Polar Electro Oy, After Sales, Professorintie 5, FIN-90440 Kempele, Finland.

INSTALLATIE

1. Installeer de software. 2. Sluit de Polar IR Interface aan op de corresponderende poort van uw computer. Start de software. **Let op! De interface niet aansluiten op de USB-poort voordat de software is geïnstalleerd/ge-updated!**

3. Nadat u de computer en de hartslagmeter hebt voorbereid voor de gegevensoverdracht, wijst u de infrarood poort van de ontvanger in de richting van de infrarood poort van de interface. De maximale afstand van de infrarood koppeling is 20 cm en de ontvangstshoek is ±15 graden (zie de afbeelding op de voorpagina).

Wanneer gegevens worden verzonden, knippert er een oranje lampje onder het Polar logo op de interface.

PROBLEEMEN OPLOSSEN

De gegevensoverdracht mislukt

- Controleer de positie van de ontvanger ten opzichte van de interface (zie de afbeelding op de voorpagina).
- Controleer of de omgeving niet te helder verlicht is. Dit probleem komt vaak voor in de buurt van ramen.
- Controleer of er iets dat het pad tussen de infrarood poorten van de interface en de ontvanger blokkeert. Verwijder de blokkade.
- Controleer of er geen andere Infrarood apparaten in de buurt gebruikt worden.

Problemen met de ontvanger

- Controleer of de verbindingsfunctie van de ontvanger is ingesteld.
- Controleer of de batterij van de ontvanger moet worden vervangen (dit wordt aangegeven met een symbool op het display van de ontvanger, □).

Nederlands

Polar IR Interface is designed for communication between Polar heart rate monitors and Polar software products. No other use is intended or implied. To use the Polar IR Interface for USB port you need Windows® 98, Windows® Me or Windows® 2000 and Polar Precision Performance software version 3.02 or later in your computer. Download the updated Polar Precision Performance software with USB driver from www.polar.fi. You can also order the updated Polar Precision Performance software from Polar Electro Oy, After Sales, Professorintie 5, FIN-90440 Kempele.

GETTING STARTED

1. Install the software. 2. Connect the Interface to the corresponding port of the computer before starting the software. **Note! Do not connect the Interface to the USB port before installing/updating the software to the version 3.02 or later.** 3. After you have prepared your computer and your wristwatch receiver for the data transfer, point the infrared window of the receiver towards the infrared window of the interface. The maximum infrared link distance is 20 cm / 8 inches and the infrared reception angle ±15 degrees. See the illustration on the cover page.

An orange indicator light underneath the Polar logo on the interface flashes when data is being transferred. More detailed information about the Interface installation can be found at the Polar website: www.support.polar.fi

TROUBLESHOOTING

If the communication fails, check first:

- the correct position of the wristwatch receiver with the interface from the illustration.
- if the interface is placed on a shining surface or the surroundings are too bright. This problem may occur near windows.
- if something is blocking the path between the infrared windows of the interface and the wristwatch receiver. Remove the blockage.
- Check that there is no other Infrared device near.

Wristwatch receiver related problems

- Check that the wristwatch receiver is in the connection mode.
- Check if the battery of the wristwatch receiver needs to be replaced (i.e. low battery symbol on the display, □).

De Polar IR Interface is ontworpen voor communicatie tussen Polar hartslagmeters en de Polar software en is niet bedoeld of ontworpen voor enig ander gebruik. Om de Polar IR Interface met USB poort te gebruiken, heeft u Windows® 98, Windows® Me of Windows® 2000 en Polar Precision Performance software versie 3.02 of hoger nodig. U kunt de nieuwste versie van de Polar Precision Performance software met USB driver downloaden vanaf www.polar.fi. Als alternatief kunt u ook de nieuwe Polar Precision Performance software bestellen bij Polar Electro Oy, After Sales, Professorintie 5, FIN-90440 Kempele, Finland.

INSTALLATIE

1. Installeer de software. 2. Sluit de Polar IR Interface aan op de corresponderende poort van uw computer. Start de software. **Let op! De interface niet aansluiten op de USB-poort voordat de software is geïnstalleerd/ge-updated!**

3. Nadat u de computer en de hartslagmeter hebt voorbereid voor de gegevensoverdracht, wijst u de infrarood poort van de ontvanger in de richting van de infrarood poort van de interface. De maximale afstand van de infrarood koppeling is 20 cm en de ontvangstshoek is ±15 graden (zie de afbeelding op de voorpagina).

Wanneer gegevens worden verzonden, knippert er een oranje lampje onder het Polar logo op de interface.

PROBLEEMEN OPLOSSEN

De gegevensoverdracht mislukt

- Controleer de positie van de ontvanger ten opzichte van de interface (zie de afbeelding op de voorpagina).
- Controleer of de omgeving niet te helder verlicht is. Dit probleem komt vaak voor in de buurt van ramen.
- Controleer of er iets dat het pad tussen de infrarood poorten van de interface en de ontvanger blokkeert. Verwijder de blokkade.
- Controleer of er geen andere Infrarood apparaten in de buurt gebruikt worden.

Problemen met de ontvanger

- Controleer of de verbindingsfunctie van de ontvanger is ingesteld.
- Controleer of de batterij van de ontvanger moet worden vervangen (dit wordt aangegeven met een symbool op het display van de ontvanger, □).

Deze internationale garantiekaart is uitgegeven door Polar Electro Inc. voor klanten die dit product hebben gekocht in Amerika of Canada en uitgegeven door Polar Electro Oy voor klanten die dit product hebben gekocht in alle andere landen.

- Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy biedt de oorspronkelijke gebruiker/koper van deze hartslagmeter garantie tegen materiëel- en productiefouten gedurende twee jaar na de aankoopdatum.
- Bewaar uw kassabon tezamen met de internationale garantiekaart, dat is uw aankoopbewijs!**
- De garantie geldt niet voor schade en storingen die zijn ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik, ongeval of verwaarlozing. Batterijen vallen niet onder de garantie tenzij sprake is van fabricage- en/of materiaalfouten.

- De garantie geldt niet voor schade of vervolgschade die is veroorzaakt door service die niet is goedgekeurd door Polar Electro Oy.
- Gedurende de garantieperiode kan het product kosteloos worden gerepareerd of vervangen, dit naar keuze van de importeur.
- Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de klant volgens de geldende nationale en Europese regelgeving, noch op de rechten van de klant ten opzichte van de dealer ten gevolge van een verkoop-/aankoopovereenkomst.

Deze internationale garantiekaart is uitgegeven door Polar Electro Inc. voor klanten die dit product hebben gekocht in Amerika of Canada en uitgegeven door Polar Electro Oy voor klanten die dit product hebben gekocht in alle andere landen.

- Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy biedt de oorspronkelijke gebruiker/koper van deze hartslagmeter garantie tegen materiëel- en productiefouten gedurende twee jaar na de aankoopdatum.

Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de klant volgens de geldende nationale en Europese regelgeving, noch op de rechten van de klant ten opzichte van de dealer ten gevolge van een verkoop-/aankoopovereenkomst.

Computer related problems

- Check the software settings and the cable installation. If you have the IR Interface for serial port (RS-232), check:
 - that you have selected correct COM port in the Polar Precision Performance software (Options menu-Hardware tab - Polar S-series HR monitors).
 - that you have deselected in the software "Use Internal Infrared port (Win95 Only)" with Options button (next to the port selection).
 - that no other program is using the COM port. Disable the other program while you are using the IR interface.
 - the serial port settings of your computer (IRQ and port address).

Das Polar IR Interface ist für die Kommunikation zwischen Polar Herzfrequenz-Messgeräten und Polar Software-Erzeugnissen bestimmt. Andere Anwendungsbereiche sind nicht vorgesehen. Damit Sie das Polar IR Interface für die USB-Schnittstelle verwenden können, muss auf Ihrem Computer das Betriebssystem Windows® 98, Windows® Me oder Windows® 2000 und die Polar Precision Performance Software Version 3.02 oder höher installiert sein. Sie können die neueste Version der Polar Precision Performance Software mit dem USB-Treiber unter www.polar.fi herunterladen. Alternativ können Sie die neueste Version der Polar Precision Performance Software auch unter folgender Adresse bestellen: Polar Electro Oy, After Sales, Professorintie 5, FIN-90440 Kempele.

STARTEN DER ÜBERTRAGUNG

Achtung: Bitte Schließen Sie die Schnittstelle nicht am USB-Port an, bevor Sie die Software installieren bzw. aktualisieren.

- Installieren Sie die Software. 2. Schließen Sie das Interface an der entsprechenden Schnittstelle Ihres Computers an. Starten Sie die Software.
- Nachdem Sie Ihren Computer und Ihr Herzfrequenz-Messgerät für die Datenübertragung vorbereitet haben, halten Sie den Infratrosensor des Armbandempfängers in Richtung des Infratrosensors des Interfaces. Der maximale Abstand für die Infrarotverbindung beträgt 20 cm, und der Winkel für den Infrarotempfang darf maximal ±15 Grad betragen. Siehe Abbildung auf der Titelseite.

Während der Datenübertragung blinkt an dem Interface unter dem Polar Logo eine orangefarbene Lampe.

<

L'interfaccia a raggi infrarossi Polar è stata concepita per la comunicazione tra i cardiofrequenzimetri Polar ed il software Polar. Non è previsto o implicato nessun altro uso. Per utilizzare l'unità di collegamento Interfaccia Polar a Raggi Infrarossi per la porta USB del computer bisogna avere un sistema operativo Windows® 98, Windows® Me o Windows® 2000 e Polar Precision Performance software versione 3.02 o successivo. Scaricare la versione più recente del software Polar Precision Performance ed il driver USB da www.polar.fi. Inoltre potete ordinare la versione più recente del software Polar Precision Performance anche da Polar Electro Oy, After Sales, Professorintie 5, FIN-90440 Kempele.

OPERAZIONI PRELIMINARI

1. Installare il software. 2. Collegare l'interfaccia alla porta relativa del computer. Lanciare il software. **Attenzione! Non allacciare mai l'interfaccia alla porta USB, senza avere prima installato o aggiornato il programma.**

3. Dopo aver preparato il computer ed il cardiofrequenzimetro per il trasferimento dei dati, puntare il sensore a raggi infrarossi del ricevitore dal polso verso il sensore a raggi infrarossi dell'interfaccia. La distanza di collegamento massima dei raggi infrarossi è di 20 cm e l'angolo di ricezione dei raggi infrarossi è di ±15 gradi - vedere l'illustrazione sulla copertina.

Durante la fase di trasferimento dei dati lampeggia una luce arancione sull'interfaccia al di sotto del logo Polar.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il trasferimento dei dati non riesce verificare che:

- la posizione del ricevitore da polso rispetto all'interfaccia sia corretta, come illustrato;
- l'interfaccia IR non sia stata posta su di una superficie riflettente e che l'ambiente circostante non sia troppo luminoso. Per esempio la luce del sole diretta o la superficie bianca del tavolo possono influenzare negativamente la trasmissione dati.
- qualcosa non blocca il percorso tra le porte a raggi infrarossi dell'interfaccia e del ricevitore da polso. In tal caso, rimuovere l'ostacolo.
- vicino non ci siano altri dispositivi ad infrarossi.

Problemi connessi al ricevitore da polso

- Verificare che il ricevitore da polso sia nella modalità di collegamento.
- Verificare se la batteria del ricevitore da polso deve essere sostituita (vale a dire, se sul display è presente il simbolo di batteria scarica, □).

Italiano

Problemi connessi al computer

- Controllare le impostazioni del software e l'installazione del cavo.
- Se si utilizza l'unità di collegamento Interfaccia a Raggi Infrarossi nella porta seriale (RS-232), assicurarsi che:
 - sia stata selezionata la porta COM dal programma Polar Precision Performance nel modo seguente: Selezionare la porta COM dal menu Opzioni, Preferenze, finestra Hardware e poi Cardio Polar Serie S. Selezionare la stessa schermata col menu Opzioni, finestra Opzioni comuni ed assicurarsi che non sia stata scelta l'opzione "Usa la porta infrarossi interna (solo Win95)".
 - che nessun altro programma occupi la porta COM. In questo caso è necessario disattivare il programma quando si usa l'unità di collegamento.
 - che le opzioni della porta seriale del computer siano corrette (linea time out, IRQ, indirizzo porta).

DATI TECNICI

- Temperatura d'esercizio: da 0 °C a +50 °C
- L'interfaccia a raggi infrarossi Polar non è impermeabile. Non esporla all'umidità e non usarla all'esterno.
- Velocità di trasmissione: 9600 bps quando l'unità di collegamento è connessa alla porta seriale (RS-232)
- L'interfaccia è un prodotto laser di Classe 1.
- L'interfaccia non è compatibile con l'IrDA

GARANZIA INTERNAZIONALE POLAR

- La presente Garanzia Internazionale limitata – POLAR, è rilasciata da Polar Electro Inc. ai consumatori che hanno acquistato questo prodotto negli Stati Uniti o in Canada. La presente Garanzia Internazionale limitata – POLAR, è rilasciata da Polar Electro Oy ai consumatori che hanno acquistato questo prodotto in altri Paesi.
- Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy garantisce all'acquirente originale di questo prodotto, che esso è privo di difetti di fabbricazione e nei materiali, per due anni dalla data dell'acquisto.
- **Conservare lo scontrino fiscale in originale! Esso, unicamente alla Scheda di Garanzia Internazionale, costituisce la prova d'acquisto.**
- La presente Garanzia non copre la batteria del ricevitore, i danni derivanti da cattivo uso, uso improprio, incidenti, mancata osservanza delle dovute precauzioni; manutenzione inadeguata, uso commerciale, rottura o lesione della cassa.
- La presente Garanzia non copre alcun danno o smarrimento, causato o accidentale, costi o spese, diretti, indiretti o accessori, derivanti da interventi di assistenza non autorizzati. Durante il periodo di validità della Garanzia, il prodotto sarà riparato o sostituito gratuitamente presso i Centri di Assistenza Autorizzati POLAR.
- La presente garanzia non esclude alcun diritto statutario del consumatore, ai sensi delle leggi nazionali o statali in vigore, e nessun diritto del consumatore nei confronti del rivenditore derivante dal relativo contratto di vendita/acquisto.

Problemi connessi al ricevitore da polso

- Verificare che il ricevitore da polso sia nella modalità di collegamento.
- Verificare se la batteria del ricevitore da polso deve essere sostituita (vale a dire, se sul display è presente il simbolo di batteria scarica, □).

Português

Datamaskinrelaterete problemer

- Sjekk programinstillinger og ledningstilkoblinger. Bruker du IR Interface-overføringsenhet i serieporten (RS-232), kontroller:
 - at du har valgt riktig COM-port. Sjekk følgende: OPTIONS - PREFERENCES - HARDWARE. Forsøk andre alternativer COM1, COM2, COM3.. Ved valg av ny COM-port forsøk å klikke på ikonet for overføring. Har du valgt riktig vil du se en gul lampe lyse inne i overføringsenheten.

TILKOBLING

1. Installer programmet. 2. Studer porttypen på interface-enheten, og koble den til tilsvarende port på din datamaskin. Start programvaren. **Merk! Du må ikke koble IR Interface til USB-porten før installering/oppdatering av programvaren.**

3. Når du har klargjort datamaskinen og pulsklokken for overføring av data, lar du den infrarøde overføringsenheten på mottakeren plassert mot den infrarøde overføringsenheten på grensesnittbildet. Maksimalt infrarød kobbingsdistanse er 20 cm, og den infrarøde mottakervinkelene skal være på ±15 grader. Se figuren på forsiden.

Et oransje lys under Polar-logoen på grensesnittet blinker under dataoverføring.

FEILSØKING

Hvis det oransje lyset ikke blinker Sjekk først om:

- mottakeren er riktig plassert i forhold til grensesnittet, slik figuren viser.
- om overføringsenheten er plassert på en reflekterende overflate eller om omgivelsen er for lys. For eksempel for klart solskin eller hvitt bord kan forvanske informasjonstransporten.
- om det er noe som blokkerer veien mellom den infrarøde overføringsenheten på grensesnittet og mottakeren. Fjern eventuelt blokkeringen.
- at det ikke er noen andre infrarøde apparater i nærheten.

Mottakerrelaterte problemer

- Sjekk om mottakeren har åpen forbindelse.
- Sjekk om batteriet på mottakeren må byttes (et symbol på displayet viser lav batteristatus, □).

Norsk

Problemi connessi al computer

- Controllare le impostazioni del software e l'installazione del cavo.
- Se si utilizza l'unità di collegamento Interfaccia a Raggi Infrarossi nella porta seriale (RS-232), assicurarsi che:
 - sia stata selezionata la porta COM dal programma Polar Precision Performance nel modo seguente: Selezionare la porta COM dal menu Opzioni, Preferenze, finestra Hardware e poi Cardio Polar Serie S. Selezionare la stessa schermata col menu Opzioni, finestra Opzioni comuni ed assicurarsi che non sia stata scelta l'opzione "Usa la porta infrarossi interna (solo Win95)".
 - che nessun altro programma occupi la porta COM. In questo caso è necessario disattivare il programma quando si usa l'unità di collegamento.
 - che le opzioni della porta seriale del computer siano corrette (linea time out, IRQ, indirizzo porta).

DATI TECNICI

- Temperatura d'esercizio: da 0 °C a +50 °C
- L'interfaccia a raggi infrarossi Polar non è impermeabile. Non esporla all'umidità e non usarla all'esterno.
- Velocità di trasmissione: 9600 bps quando l'unità di collegamento è connessa alla porta seriale (RS-232)
- L'interfaccia è un prodotto laser di Classe 1.
- L'interfaccia non è compatibile con l'IrDA

GARANZIA INTERNAZIONALE POLAR

- La presente Garanzia Internazionale limitata – POLAR, è rilasciata da Polar Electro Inc. ai consumatori che hanno acquistato questo prodotto negli Stati Uniti o in Canada. La presente Garanzia Internazionale limitata – POLAR, è rilasciata da Polar Electro Oy ai consumatori che hanno acquistato questo prodotto in altri Paesi.
- Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy garantisce all'acquirente originale di questo prodotto, che esso è privo di difetti di fabbricazione e nei materiali, per due anni dalla data dell'acquisto.
- **Conservare lo scontrino fiscale in originale! Esso, unicamente alla Scheda di Garanzia Internazionale, costituisce la prova d'acquisto.**
- La presente Garanzia non copre la batteria del ricevitore, i danni derivanti da cattivo uso, uso improprio, incidenti, mancata osservanza delle dovute precauzioni; manutenzione inadeguata, uso commerciale, rottura o lesione della cassa.
- La presente Garanzia non copre alcun danno o smarrimento, causato o accidentale, costi o spese, diretti, indiretti o accessori, derivanti da interventi di assistenza non autorizzati. Durante il periodo di validità della Garanzia, il prodotto sarà riparato o sostituito gratuitamente presso i Centri di Assistenza Autorizzati POLAR.
- La presente garanzia non esclude alcun diritto statutario del consumatore, ai sensi delle leggi nazionali o statali in vigore, e nessun diritto del consumatore nei confronti del rivenditore derivante dal relativo contratto di vendita/acquisto.

Problemi connessi al ricevitore da polso

- Verificare che il ricevitore da polso sia nella modalità di collegamento.
- Verificare se la batteria del ricevitore da polso deve essere sostituita (vale a dire, se sul display è presente il simbolo di batteria scarica, □).

Svenska

Problemi connessi al computer

- Controllare le impostazioni del software e l'installazione del cavo.
- Se si utilizza l'unità di collegamento Interfaccia a Raggi Infrarossi nella porta seriale (RS-232), assicurarsi che:
 - sia stata selezionata la porta COM dal programma Polar Precision Performance nel modo seguente: Selezionare la porta COM dal menu Opzioni, Preferenze, finestra Hardware e poi Cardio Polar Serie S. Selezionare la stessa schermata col menu Opzioni, finestra Opzioni comuni ed assicurarsi che non sia stata scelta l'opzione "Usa la porta infrarossi interna (solo Win95)".
 - che nessun altro programma occupi la porta COM. In questo caso è necessario disattivare il programma quando si usa l'unità di collegamento.
 - che le opzioni della porta seriale del computer siano corrette (linea time out, IRQ, indirizzo porta).

DATI TECNICI

- Temperatura d'esercizio: da 0 °C a +50 °C
- L'interfaccia a raggi infrarossi Polar non è impermeabile. Non esporla all'umidità e non usarla all'esterno.
- Velocità di trasmissione: 9600 bps quando l'unità di collegamento è connessa alla porta seriale (RS-232)
- L'interfaccia è un prodotto laser di Classe 1.
- L'interfaccia non è compatibile con l'IrDA

GARANZIA INTERNAZIONALE POLAR

- La presente Garanzia Internazionale limitata – POLAR, è rilasciata da Polar Electro Inc. ai consumatori che hanno acquistato questo prodotto negli Stati Uniti o in Canada. La presente Garanzia Internazionale limitata – POLAR, è rilasciata da Polar Electro Oy ai consumatori che hanno acquistato questo prodotto in altri Paesi.
- Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy garantisce all'acquirente originale di questo prodotto, che esso è privo di difetti di fabbricazione e nei materiali, per due anni dalla data dell'acquisto.
- **Conservare lo scontrino fiscale in originale! Esso, unicamente alla Scheda di Garanzia Internazionale, costituisce la prova d'acquisto.**
- La presente Garanzia non copre la batteria del ricevitore, i danni derivanti da cattivo uso, uso improprio, incidenti, mancata osservanza delle dovute precauzioni; manutenzione inadeguata, uso commerciale, rottura o lesione della cassa.
- La presente Garanzia non copre alcun danno o smarrimento, causato o accidentale, costi o spese, diretti, indiretti o accessori, derivanti da interventi di assistenza non autorizzati. Durante il periodo di validità della Garanzia, il prodotto sarà riparato o sostituito gratuitamente presso i Centri di Assistenza Autorizzati POLAR.
- La presente garanzia non esclude alcun diritto statutario del consumatore, ai sensi delle leggi nazionali o statali in vigore, e nessun diritto del consumatore nei confronti del rivenditore derivante dal relativo contratto di vendita/acquisto.

Problemi connessi al ricevitore da polso

- Verificare che il ricevitore da polso sia nella modalità di collegamento.
- Verificare se la batteria del ricevitore da polso deve essere sostituita (vale a dire, se sul display è presente il simbolo di batteria scarica, □).

Português

Problemas relacionados ao computador

- Verifique as configurações do software e a instalação dos cabos.
- Se houver a Interface IR Polar para porta serial (RS-232), verifique:
 - que tenha selecionado a porta COM no seu software Polar Precision Performance no "menu Opções-Preferências-Hardware-Monitores FC da série Polar S" e que o botão Opções (próximo à seleção da porta) e "Utilizar Porta Infra Vermelha Interna (Win95 somente)", é desmarcada.
 - que nenhum outro programa está usando a porta COM. Desligue o outro programa enquanto estiver usando a Interface IR Polar.
 - as prerrogações de porta serial do seu computador (IRQ) e endereço da porta).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Temperaturas de funcionamento: 0 °C a +50 °C / 32 °F a 140 °F
- A Interface IR Polar não é resistente à água. Não a exponha à umidade e não a utilize ao ar livre.
- Taxa de transmissão: 9600 bps para a Interface IR Polar para porta serial
- A Interface IR Polar é um Produto Laser Classe 1.
- A Interface IR Polar não é compatível com a IrDA.

GARANTIA LIMITADA INTERNACIONAL POLAR

- A garantia limitada Internacional Polar é emitida pela Polar Electro Inc. para os clientes que adquiriram este produto nos EUA ou Canadá. A garantia limitada Internacional Polar é emitida pela Polar Electro Oy para os clientes que adquiriram este produto em outros países.
- Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy garante ao cliente original / comprador que este produto estará livre de defeito de material e mão de obra por 2 anos a contar da data de compra.
- **Guarde sua Nota Fiscal. Ela é o seu comprovante de compra.**
- A garantia não cobre bateria, danos causados por uso inadequado, abuso, acidentes ou negligéncia das precauções; manutenção inadequada, uso comercial, casos de ruptura ou quebra.
- A garantia não cobre danos nem danos consequenciais causados por manutenção não autorizada pela Polar Electro Oy. Durante o período de garantia o produto será consertado ou substituído gratuitamente em um centro de serviços autorizado Polar.
- Esta garantia não afeta os direitos estatutários do consumidor sob as leis nacionais ou estaduais aplicáveis em vigor, nem os direitos do consumidor com relação ao revendedor, decorrentes do contrato de venda / compra.

FEJLFINDING

Hvis dataoverførsel mislykkes.

Kontroller først:

- at modtageren er korrekt placeret i forhold til interface-enheden som på tegningen.
- om interface-enheden er placeret på en skinnende overflade, eller om der er for meget lys i omgivelserne. F.eks. kan en hvid bordflade eller direkte sollys svække datatransmissionen.
- om noget blokkerer forbindelsen mellem de infrarøde porte på interface-enheden og modtageren. Fjern blokeringen.
- at der ikke befinner sig andet infrarødt udstyr i umiddelbar næthed.

Problemer med modtageren

- Kontroller, om modtageren er indstillet til overførselsfunktion.
- Kontroller, om batteriet i modtageren skal skiftes (dvs. symbolet for lav batteristyrke på displayet, □).

Polar IR-lukjalalite

- Polar IR-lukjalalite on kehitetty Polar-sykemittareiden ja Polar-ohjelmiston väliseen tiedonvaihtoon. IR-lukjalalite ei ole tarkoitettu muuhun käyttöön. Käytä IR-lukjalalitetta tietokoneen USB-portissa koneessa tulla olla Windows® 98, Windows® Me tai Windows® 2000 ja Polar Precision Performance-ohjelmiston versio 3.02 tai uudempi. Päivityksen Polar Precision Performance-ohjelmiston painikkeet, Laitteisto-väilehti ja Polar S-sarjan sykemittarit ovat myös tällä USB-ajurilla löydät osoitteesta www.polar.fi. Voit myös tilata päivityksen ohjelmiston osoitteesta Polar Electro Oy, Asiaaspalvelu, Professorintie 5, FIN-90440 Kempele.

NÄIN ALOITAT

1. Asenna ohjelmisto tietokoneeseen. 2. Tarkista pakkaussesta IR-lukjalalitetta porttiytypi ja kytke se tietokoneen vastaanottoon porttiin. Käynnistä ohjelmisto tämän jälkeen. **Huom! Älä kytke Polar IR-lukjalalitetta tietokoneen USB-porttiin ennen ohjelmiston asentamista!** 3. Aseta sykemittari CONNECT-tilaan ja tietokoneohjelmisto tied